

Referenzobjekt



Objektinformationen

- private Wellnesslandschaft
- Brand in Erlebnisdusche erforderte komplette Renovierung

Objektbeschreibung

Eingesetzte Produkte/Systeme

Sanoasa Home Multicenter

Anforderungen

- Renovierung der Wellnesslandschaft in kurzer Zeit
- neue Erlebnisdusche sollte sich in Gesamtkonzept einfügen